

VW Passat 3C – Rammeholder til motorstyreenhed.

Foto 1.

ECU- konsollen kan næsten støvsuges op.



Foto 2.

Fra jordslået til storslået ☹️ I pladesamlingerne har jeg påført rustbeskyttelsesmiddel.



Foto 3.

Donor ECU-konsol indkøbt via autogenbrug.



Foto 4.

Bagsiden af konsollen er mindre rustangrebet



Foto 5.

Konsollen efter førstehjælp med stålborste, smergelkædd og grundmaling.



Foto 6.

Konsollen monteret og venter på donor ECU.



Foto 7.

Den oprindelige CPU. – (formodet defekt)



Foto 8.

Bagsiden af CPU'en. Noget medtaget af vand ☹️




Foto: 9

Donor CPU-en, der nu venter på omkodning
Bagsiden af CPU'en / startspærring.



Foto: 10.

Sælger har "plomberet"

Enheden med farve på skruerne og labels på
siden af siden.

