

VCDS

Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 11 x64

VCDS version: NEZ 23.3.1 Dataversion: 20230424 DS346.2

www.vcds.dk

Firma:

Forhandlernr.: 000 00000 000000

Diagnose rapport

Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Kørestrækning: 177090km Reparationsordre:

Modeltype: 8K-AU48 (8R0)

Søgning: 01 02 03 05 08 09 0E 14 15 16 17 19 1B 22 42 44 46 52 53 56

5F 62 69 6D 72 A9

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Kørestrækning: 177090km

01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremses -- Status: Fejlfunktion 0010
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
05-Adg./Startkodning -- Status: Ok 0000
08-Klima anlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Fejlfunktion 0010
0E-Mediaspiller 1 -- Status: Ok 0000
14-Affjedringselektr. -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
1B-Aktiv styring -- Status: Fejlfunktion 0010
22-4-hjulstræk -- Status: Fejlfunktion 0010
42-Dørelektr. V for -- Status: Fejlfunktion 0010
44-Servostyring -- Status: Fejlfunktion 0010
46-Komfortelektronik -- Status: Fejlfunktion 0010
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
53-Parkeringsbremse -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Fejlfunktion 0010
5F-Informationselektr. -- Status: Ok 0000
62-Dørelektr. V bag -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
72-Dørelektr. H bag -- Status: Ok 0000
A9-Lydsvingninger -- Status: Ok 0000

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 2

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 01: Motor (J623-CGWC) Forklaringsfil: NEZ\06E-907-551-CGW.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K5 907 551 D HW: 4H0 907 551
Komponent: 3.0l V6 TFSIH07 0004
Revision: --H07--- CVN: B54A28A6
Kodning: 12250034043601020000
Forhandler: WSC 05323 002 104857
ASAM datasæt: EV_ECM30TFS0218K5907551D 001004
ROD: EV_ECM30TFS0218K5907551D.rod
VCID: 372B2E67EFCEBE12FE1-8062
VINID: 9D196AAA21B2544411430C5084087404B

2 fejlkoder fundet:

6201 - Funktionsbegrænsning på grund af modtaget fejlværdi

U1113 00 [101] - -

Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 2

Kørestrækning: 177094 km

Dato: 2024.02.08

Tid: 15:59:53

Motoromdrejningstal: 696.00 /min

Normeret belastningsværdi: 12.5 %

Kørehastighed: 0 km/t

Kølevæsketemperatur: 94 °C

Indsugningsluft temperatur: 60 °C

Barometerstand lufttryk: 980 mbar

Kl. 30 spænding: 14.116 V

Nulstillingstæller for EOBD: 40

Motoromdrejningstal: Faktisk værdi: 672 /min

MAF_ENVD: 98.04706 mg/slag

Kølevæsketemperatur (ufiltreret): 92.25 °C

Motor: driftstilstand: IS

Motorbelastning: 8.593750 %

Køretøjshastighed: faktisk værdi: 0 km/t

6134 - Funktionsbegrænsning på grund af modtaget fejlværdi

U1113 00 [101] - -

Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 1

Kørestrækning: 177094 km

Dato: 2024.02.08

Tid: 16:08:31

Motoromdrejningstal: 1199.00 /min

Normeret belastningsværdi: 39.2 %

Kørehastighed: 1 km/t

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 3

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Kølevæsketemperatur: 96 °C
Indsugningsluft temperatur: 54 °C
Barometerstand lufttryk: 860 mbar
Kl. 30 spænding: 14.523 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Motoromdrejningstal: Faktisk værdi: 1184 /min
MAF_ENVD: 381.29411 mg/slag
Kølevæsketemperatur (ufiltreret): 96.00 °C
Motor: driftstilstand: PL
Motorbelastning: 39.062500 %
Køretøjshastighed: faktisk værdi: 1 km/t

Readiness: 1110 0001

Styreenhed 02: Automatik (J217) Forklaringsfil:| NEZ\0B5-927-156.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K2 927 156 L HW: 0B5 927 156 J
Komponent: 0B5 30TFSIRdW H01 0005
Revision: --H01--- CVN: 0000FB1D
Kodning: 000001
Forhandler: WSC 06335 000 00000
ASAM datasæt: EV_TCMDL501021 001010
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3FDB4647C7FE8652361-806A

Ingen fejlkoder fundet.

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 4

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 03: ABS bremsen (J104) Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-379-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Komponent: ESP8 quattro H09 0100
Revision: ----- Serienummer: -----
Kodning: 29ED4E
Forhandler: WSC 05323 002 1048576
VCID: 045189ABEE18258A2B3-8050

3 fejlkoder fundet:

03110 - Styreenhed til aktivt styretøj (J792)

013 - Kontroller fejlkoder

Fryserammedata:

Fejl status : 01101101
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 20
Nulstiltæller: 199
Kørestrækning: 176856 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.02.03
Tid: 13:26:21

Fryserammedata:

Hex værdi: 0x0000
Hex værdi: 0x4782
Hex værdi: 0x0010
Hex værdi: 0x33B7
Hex værdi: 0x0000

01324 - Styreenhed til firehjulstræk (J492)

013 - Kontroller fejlkoder

Fryserammedata:

Fejl status : 01101101
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 27
Nulstiltæller: 199
Kørestrækning: 176856 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.02.03
Tid: 13:26:21

Fryserammedata:

Hex værdi: 0x0000
Hex værdi: 0x4782
Hex værdi: 0x000E
Hex værdi: 0x50B7
Hex værdi: 0x0000

00778 - Ratvinkelsensor (G85)

005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption - Periodisk

Fryserammedata:

Fejl status : 00100101
Fejlprioritet: 3

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 5

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 234
Kørestrækning: 176858 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2024.02.03
Tid: 17:46:20

Fryserammedata:

Hex værdi: 0x3340
Hex værdi: 0x4016
Hex værdi: 0x120F
Hex værdi: 0x02B3
Hex værdi: 0x0000

Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J393) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-907-064-05.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 FG
Komponent: BCM2 2.0 H1 071
Revision: 00002001
Kodning: 01A24040000000000000
Forhandler: WSC 18092 002 1048576
VCID: 7F5B064787FE4652761-802A

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 754 BH HW: 8K0 959 754 BH
Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Serienummer: 0812000163369008

Ingen fejlkoder fundet.

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 6

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil.: NEZ\8Kx-820-043-3Z.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T
Komponent: KLIMA3 ZONEN H04 0121
Revision: C1000000 Serienummer: 0171020121559
Kodning: 6620028080
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 392F285FD95AA862085-806C

1 fejl fundet:

00457 - Styreenhed for ledningsnet (J519)

013 - Kontroller fejlkoder

Fryserammedata:

Fejl status : 01101101

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 185

Kørestrækning: 176600 km

Tidsindikation: 0

Dato: 2024.01.27

Tid: 15:54:16

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 7

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 09: Centralelekt. BCM1 (J519) Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-063-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Komponent: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Serienummer: 00000038779102
Kodning: 260000108034AFF0398140C300001D0D0F9CE70826090201000008004401070200020024000000
Forhandler: WSC 05323 002 1048576
VCID: 7AADF7539CDC637A41F-802E

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS 171012 H07 0080
Serienummer: SWF12100176262
Kodning: 00FD1

Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Forklaringsfil: NEZ\8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Serienummer: 20656994
Kodning: 02005D

Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Komponent: E1 - LDS H03 0031
Serienummer: 00000000000810125075

Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031

Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031

Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Serienummer: 5F38445600000000000001

1 fejl fundet:

01229 - Føler for luftfugtighed - klimaanlæg (G260)

014 - defekt

Fryserammedata:

Fejl status : 01101110

Fejlprioritet: 3

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 185

Kørestrækning: 176600 km

Tidsindikation: 0

Dato: 2024.01.27

Tid: 15:54:11

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 8

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 0E: Mediaplayer 1 (R41) Forklaringsfil: NEZ\4F0-035-110.lbl
Styreenhedsnr: SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Komponent: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000008
VCID: 2D070C0F1D1204C294D-8078

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 14: Affjedringsselekt. (J250) Forklaringsfil: NEZ\8R0-907-364.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R0 907 364 C HW: 8K0 907 364
Komponent: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Revision: 00000000 Serienummer: 05101207820002
Kodning: 050181
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 3A2D3753DC5CA37A01F-806E

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil: NEZ\8K0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610
Serienummer: 003KFD966RT% Datasæt nummer: 8K0909602Q 0001
Kodning: 305244353630303030554A304C384B3053
Forhandler: WSC 04690 002 1048576
ASAM datasæt: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 48C95D9B9230C1EA87B-801C

Crashsensor til sideairbag i førerside:
Serienummer: 6334MSME716520723

Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Serienummer: 6344MSME716532558

Crashsensor til sideairbag bagside i førerside:
Serienummer: 6352QSME0324455CC

Crashsensor til sideairbag bagside i passagerside:
Serienummer: 6362QSME6E213C66S

Crashsensor til frontairbag i førerside:
Serienummer: 63732SME6B23277C6

Crashsensor til frontairbag i passagerside:
Serienummer: 63832SME6B231254Y

Ingen fejlkoder fundet.

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 9

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-953-568.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R0 953 568 S HW: 8R0 953 568 S
Komponent: Lenks.Modul H07 0171
Revision: 00000000 Serienummer: 20121019000724
Kodning: 000037
Forhandler: WSC 06335 123 12345
VCID: 51FF70FF61EA0022D05-8004

Komponent: E221 - MFL H03 0004

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil.: NEZ\8T0-920-xxx-17.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 920 931 K HW: 8K0 920 931 K
Komponent: KOMBIINSTR. H35 0553
Revision: 00000000 Serienummer: RBL77FL9D
Kodning: 13A7100BB010008000000
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 36352363E844471AE57-8062

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil.: NEZ\8T0-907-468.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C
Komponent: GW-BEM 4CAN-M H1 0051
Revision: 1Y050025 Serienummer: 2541Y12A05012E
Kodning: 80CF07FF00
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 44D149ABAE98E58A6B3-8010

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Serienummer: 2001828201

Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H17 0042
Serienummer: 1227900040901200181

Ingen fejlkoder fundet.

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 10

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 1B: Aktiv styring (J792) Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-144.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 144 K HW: 8K0 907 144 K
Komponent: DYNAMIKLENK. H06 0710
Revision: 52001005 Serienummer: -----
Kodning: 040100
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 372B2E67EF4EBE12FE1-8062

1 fejl fundet:

01087 - Grundindstilling ikke gennemført

000 - - - Fejllampe aktiveret

Fryserammedata:

Fejl status : 11100000

Fejlprioritet: 2

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 255

Tidsindikation: 0

Fryserammedata:

Tæller: 56

Tæller: 1

Hex værdi: 0x0083

Hex værdi: 0x831A

Hex værdi: 0x0C00

Hex værdi: 0x0000

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 11

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 22: 4-hjulstræk (J492) Forklaringsfil: NEZ\8K0-907-163.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 163 B HW: 8K0 907 163 A
Komponent: 4 Wheel Drive H13 0100
Serienummer: 000310120001442 Datasæt nummer: 8K0909104D 0025
ASAM datasæt: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F3B1607179E76D2A61-807A

7 fejlkoder fundet:

0059 - Styreenhed til ABS-bremser

U1017 00 [137] - Udlæs fejlhukommelse

[ESP - Steuergerät nicht verfügbar DRC_CAN_ESP_01_SYS_ST]

Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001

Fejlprioritet: 2

Fejlhyppighed: 36

Nulstiltæller: 199

Kørestrækning: 176858 km

Dato: 2024.02.03

Tid: 18:20:51

0121 - Styreenhed til aktiv styring

U1020 00 [137] - Udlæs fejlhukommelse

[Steuergerät für aktive Lenkung Bitte Fehlerspeicher auslesen ----- --- DTC_CAN_SCU_ANGLE_DES]

Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001

Fejlprioritet: 2

Fejlhyppighed: 27

Nulstiltæller: 199

Kørestrækning: 176858 km

Dato: 2024.02.03

Tid: 18:20:51

0122 - Styreenhed til aktiv styring

U1020 00 [137] - Udlæs fejlhukommelse

[Steuergerät für aktive Lenkung Bitte Fehlerspeicher auslesen ----- --- DTC_CAN_SCU_ADS_DES]

Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001

Fejlprioritet: 2

Fejlhyppighed: 27

Nulstiltæller: 199

Kørestrækning: 176858 km

Dato: 2024.02.03

Tid: 18:20:51

0258 - Ingen grundindstilling

B2010 00 [137] - -

[Fingerprint invalid L2 DTC_MPT_FP_invalid]

Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 27
Nulstiltæller: 199
Kørestrækning: 176858 km
Dato: 2024.02.03
Tid: 18:20:51

0257 - Olietryks- og olietemperaturføler

C1004 F2 [008] - Serienummer ikke kodet

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 234
Kørestrækning: 176858 km
Dato: 2024.02.03
Tid: 18:22:16

0117 - Styreenhed til ratstammeelektronik

U1028 00 [008] - Udlæs fejlhukommelse

[Lenkradwinkelsensor Bitte Fehlerspeicher auslesen DTC_CAN_LWI_CENTRAL_ERROR]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 239
Kørestrækning: 177093 km
Dato: 2024.02.08
Tid: 15:13:41

0252 - Funktionsbegrænsning

U1400 00 [008] - på grund af for lav spænding

[12V Unterspannung CAN Spannungsdiagnosegrenze DTC_CAN_LOW_VOLTAGE]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Kørestrækning: 177094 km
Dato: 2024.02.08
Tid: 15:57:44

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 42: Dørelekt. V for (J386) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-959-793.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Komponent: TSG FÅ H02 0506
Revision: Serienummer: 0000042164068
Kodning: 01C02205C00410001
Forhandler: WSC 06342 000 00000
VCID: 4DC76C8F7DD224C2B4D-8018

1 fejl fundet:

03297 - Omskifter i låsecylindren i førersiden

008 - Urealistisk signal

Fryserammedata:

Fejl status : 01101000

Fejlprioritet: 3

Fejlhyppighed: 3

Nulstiltæller: 194

Kørestrækning: 176600 km

Tidsindikation: 0

Dato: 2024.01.27

Tid: 15:54:11

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil: NEZ\8K0-909-144.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Komponent: RCEPS H37 0507
Revision: 00001000 Serienummer: 0013878235 Datasæt nummer: 8K0909852H 0023
Kodning: 010000010001
Forhandler: WSC 06334 000 00000
ASAM datasæt: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3431196BFEB8550ADB3-8060

3 fejlkoder fundet:

4205828 - Ratvinkelsensor

B1168 54 [008] - ingen grundindstilling
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Kørestrækning: 177093 km
Dato: 2024.02.08
Tid: 15:33:19

Write only channel

4208000 - Ratvinkelsensor

B1168 F1 [008] - Synkronisering slået fejl
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 239
Kørestrækning: 177093 km
Dato: 2024.02.08
Tid: 15:32:26

Write only channel

5258753 - Styretøj

C10AC F0 [137] - Slutpositioner ikke tilpasset
[Lenkungsendschläge nicht angelernt]
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 5
Nulstiltæller: 199
Kørestrækning: 177093 km
Dato: 2024.02.08
Tid: 15:32:26

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 15

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Write only channel

Styreenhed 46: Komfortelektronik (J393) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-907-064-46.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 FG
Komponent: BCM2 2.0 H1 071
Revision: 00002001 Serienummer: 0185453468
Kodning: 0102062020BA3080803002368000000F
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F5B064787FE4652761-802A

1 fejl fundet:

01134 - Alarmhorn (H12)

004 - Intet signal/kommunikation

Fryserammedata:

Fejl status : 01100100

Fejlprioritet: 2

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 185

Kørestrækning: 176600 km

Tidsindikation: 0

Dato: 2024.01.27

Tid: 15:54:13

Styreenhed 52: Dørelekt. H for (J387) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-959-792.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Komponent: TSG BF H02 0506
Revision: Serienummer: 0000041988813
Kodning: 01C02205E00410001
Forhandler: WSC 06342 000 00000
VCID: 4CC1618B86C82DCAA33-8018

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 53: Parkeringsbremse (----) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-907-801-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Komponent: EPB-4 H01 0003
Revision: ----- Serienummer: 0000000190976
ASAM datasæt: EV_ParkBrake 001027
ROD: EV_ParkBrake_AU48.rod
VCID: 38292D5BE2D0B16AF7B-806C

Ingen fejlkoder fundet.

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 16

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 56: Radio (R) Forklaringsfil.: NEZ\4F0-035-0xx-56.clb
Styreenhedsnr: SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Komponent: Radio U STD H60 0093
Revision: AB001007 Serienummer: 230JT0C2633138
Kodning: 010003020100000001
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 2313EA374BD6C2B2329-8076

1 fejl fundet:

02983 - Forbindelse mellem impedansomformer 1 og rudeantenne

011 - Afbrydelse

Fryserammedata:

Fejl status : 01101011

Fejlprioritet: 5

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 185

Kørestrækning: 176600 km

Tidsindikation: 0

Dato: 2024.01.27

Tid: 15:54:35

Fryserammedata:

Volt: 12.40 V

Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil.: NEZ\4E0-035-6xx-5F2.clb
Styreenhedsnr: SW: 8R1 035 666 C HW: 8R1 035 666 C
Komponent: H-BN-EU H44 0524
Revision: ----- Serienummer: 205JZ0C7550445
Kodning: 10100010206A1ED0580AB5E00000403E40100020000000000
Forhandler: WSC 05323 002 1048576
VCID: 38292D5BE250B16AF7B-806C

Undersystem 1 - Styreenhedsnr.: 8R0 060 884 AH

Komponent: EUR 2012 1308

Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604

Komponent: DU7 High H41 0104

Serienummer: A130JS0C2563631

Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 919 611 B HW: 8T0 919 611 B

Komponent: E0380 Bedient H02 0020

Serienummer: 00000001299003

Undersystem 4 - Styreenhedsnr.: 8R0 060 961 C

Komponent: CD-Database 3638

Ingen fejlkoder fundet.

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed 62: Dørelekt. V bag (J388) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-959-795.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Komponent: TSG HL H01 0506
Revision: Serienummer: 000004154131
Kodning: 010C02204000210001
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 46D553A398A4D79A757-8012

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Komponent: Anhaenger H12 0100
Revision: 1A001001 Serienummer: 00000367152893
Kodning: 0100000000000000
Forhandler: WSC 00000 000 00000
VCID: 36352363E844471AE57-8062

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 6D: Bagklapelektronik (J605) Forklaringsfil.: NEZ\4L0-910-945.lbi
Styreenhedsnr: SW: 8K9 827 851 A HW: 8K9 827 851 A
Komponent: J605 Master H52 0330
Revision: ----- Serienummer: 8K9827851A
VCID: 3C21314BD6689D4A133-8068

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K9 827 852 A HW: 8K9 827 852 A
Komponent: J756 Slave H52 0330
Serienummer: 8K9827852A

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 72: Dørelekt. H bag (J389) Forklaringsfil.: NEZ\8K0-959-795.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Komponent: TSG HR H01 0506
Revision: Serienummer: 000004154144
Kodning: 010C02204000210001
Forhandler: WSC 06335 000 00000
VCID: 46D553A398A4D79A757-8012

Ingen fejlkoder fundet.

VCDS
Diagnose rapport
Torsdag, 08. Februar, 2024, 16:18:03:13226
Side 18

Stelnummer: WAUZZZ8K9DA153352 Indreg.nr.:

Styreenhed A9: Lydsvingninger (J869) Forklaringsfil: NEZ\4H0-907-159.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H06 0005
Serienummer: 120824200526
ASAM datasæt: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod
VCID: 72BDDF73C42C1B3A09F-8026

Ingen fejlkoder fundet.

Slutning----- (Forløbet tid: 01:53, VBat. start/slut: 12.6V/12.4V)-----